MEQMS
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

Süreçlerinizi Yönetin

FİRMA ADI

Kalite Duvarı Modülü Sunumu




tesca DİNİZ
ANA EKRAN
KALİTE
İSG
İK
IT
DENETİM
PROJE
LOJİSTİK
SATINALMA
TOPLANTI
AKSİYON
RAPORLAR
AYARLAR
KALİTE > KALİTE DUVARI
KRİTERLER
İşlem için gerekli kriterler aşağıda listelenmiştir
22/10/2025
Başlangıç
16:03:59
Geçen Süre
00:00:28:7
Bitiş
16:04:27
Operatör
Referans
İPTAL ET
BİTİR
KONTROL EDİLEN MİKTAR
20
HATALI ÜRÜN ADEDİ
6
0017 Astarsız Makine Duruşu
1028 Aderans Hatası
0028 Ağırlık Hatası
1006 Astar Ya Da Dokuma Hatası
22 Astarsız Makine Duruşu
0021 Boya Hatası
2201 Çapak
2406 Çökme
0014 Diğer
38 Ek Yeri rekartası
0007 Eksik Parça
0029 Embosse Hatası
1042 Boğaz yap Uygunsuz
41 Aderans Hatası
16 Astar Ek Yeri
19 Astarda Katlanma
2209 Boğaz yap Uygunsuz
0001 Boyutsal NOK
2410 Çizik
3035 Deformasyon
2303 Dikiş Uygunsuz
3007 Eksik Enjeksiyon
1048 Eksik Sünger
27 En Hatası
MEQMS

MODÜL KAPSAMI

Kalite Duvarı Modülü, tesis içerisinde kalite kontrole tabi olan ürünlerin yönetimini kapsar.

Operatör Ekranı

Üretim sonrası parça kontrolünde hassas işlemleri gerçekleştirmek, tespit edilen hataları anında müdahale ederek kayıt altına almak için işlemler bu ekranlar ile yapılır.

Operatör Performansı

Yapılan kontrollerde Başlangıç Zamanı ve Bitiş Zamanı kayıt altına alınır. İki tarih arasındaki fark ile operatör performansını ölçebilirsiniz.

Detaylı Raporlama

Her bir kontrol kaydı ile toplamda raporlar bölümünden iki tarih arası ile filtreleyerek;

- Roadmap Kalite Duvarı ve
- Kalite Duvarı Raporu

alabilirsiniz.

TEKNOBURSA
Esentepe Mahallesi Tuna Cad Güral İş Merkezi Kat:4 Daire :10, 16130 Nilüfer/Bursa
Tel: 0224 222 98 88
www.teknobursa.com / destek@teknobursa.com


tesco diniz
ANA EKRAN
KALİTE
İSG
İK
IT
DENETİM
PROJE
LOJİSTİK
SATINALMA
TOPLANTI
AKSİYON
RAPORLAR
AYARLAR
Raporu Grupla
EXCEL'E AKTAR
YENİ EKLE
GERİ DÖN
RAPORLAR > KALİTE DUVARI RAPORU
NO
REFERANS
OPERATÖR
TÜM OPERATÖRLER
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
GEÇEN SÜRE
KONTROL EDİLEN
KONTROL SÜRESİ (SN.)
HATALI ÜRÜN
30.11.2023 30.11.2023 00:31:26 72 2160
30.11.2023 30.11.2023 00:32:20 72 2160
30.11.2023 30.11.2023 00:04:15 180 2700
30.11.2023 30.11.2023 00:04:35 180 2700
30.11.2023 30.11.2023 00:03:30 140 2100
30.11.2023 30.11.2023 00:03:48 140 2100
30.11.2023 30.11.2023 00:16:07 83 1660
30.11.2023 30.11.2023 00:16:32 80 2400
30.11.2023 30.11.2023 00:08:58 48 1440
30.11.2023 30.11.2023 00:09:25 15 0
30.11.2023 30.11.2023 00:15:58 45 1350
30.11.2023 30.11.2023 00:16:15 45 1350
30.11.2023 30.11.2023 00:13:36 92 1840
30.11.2023 30.11.2023 00:14:13 92 1840
30.11.2023 30.11.2023 00:06:45 200 3000
30.11.2023 30.11.2023 00:06:51 200 3000
30.11.2023 30.11.2023 00:13:44 12 360
30.11.2023 30.11.2023 00:14:23 12 360
30.11.2023 30.11.2023 00:56:33 120 3600
30.11.2023 30.11.2023 00:45:19 84 2520
30.11.2023 30.11.2023 00:00:08 20 600
30.11.2023 30.11.2023 00:13:47 64 1280
30.11.2023 30.11.2023 00:14:28 64 1280
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MEQMS


tesco diniz
ANA EKRAN
KALİTE
İSG
İK
IT
DENETİM
PROJE
LOJİSTİK
SATINALMA
TOPLANTI
AKSİYON
RAPORLAR
AYARLAR
RAPORLAR > ROADMAP KALİTE DUVARI
GERİ DÖN
ADIM 1
Raporlama için kriterleri seçiniz
Ana Grup
SEAT COMPONENTS
Alt Grup
Tümünü Seç!
Müşteri
Alt Gruplar
Referans
ADIM 2
Görüntülemek istediğiniz tarih periyodunu seçiniz
Aylık Rapor
ADIM 3
Görüntülemek istediğiniz tarih aralığını seçiniz
01/01/2022
Tarihinden
31/12/2022
Tarihine Kadar
Yazdır
Rapor Çıkar
Roadmap Kalite Duvarı Raporu
Bölüm
Hazırlayan
Tarih
Graphics
Üretim Aylık PPM
Üretim 6 Aylık Kayan PPM
Hedef
Pareto between month of 1 and 12
Results
TOPLAM

Zaman ayırdığınız ve dinlediğiniz için teşekkürler.

Alper Belge
Satış Müdürü
destek@teknobursa.com

0532 344 46 96
0224 222 98 88

Teknobursa